

Воздушные поршневые компрессоры – базовые модели

завод производит базовые модели поршневых компрессоров для сжатия воздуха. Надежность этих воздушных поршневых компрессоров проверена десятилетиями успешной эксплуатации в самых различных отраслях промышленности.



Базовые модели **поршневых воздушных компрессоров** используются при создании или модернизации пневмосистем предприятий, при производстве более сложной компрессорной техники, при замене отслуживших компрессоров.

Базы поршневых воздушных компрессоров

воздушные компрессоры на угловых базах - 2П, 3П, 5П, 7П, и на оппозитных – М4, 2М2,5, 4М2,5.

Зеленым отмечены компрессоры для сжатия воздуха без смазки цилиндров. В воздухе, сжатом такими компрессорами, пары масла практически отсутствуют, что обязательно для некоторых применений сжатого воздуха.

Модель компрессора	Без смазки	Давление, кгс/см?	Произв-ть, Нм?/мин	Мощность, кВт	Охл. вода, л/мин	Габариты, д×ш×в, мм	Вес, кг
Низкое давление (до 9 бар)							
<u>2BM2,5-8/4</u>		3	7,6	90		1400×2050×1850	2500
<u>2BM2,5-24/3</u>		3	24	90		1400×2300×2000	2850
<u>2BM4-48/3</u>		3	48	134	27	2770×1480×1150	3500
<u>2BM4-48/3C</u>	без смазки	3	48	141	27	3820×1485×1350	3920
2BM4-54/3		3	54	151	27	2990×1500×1070	4100
2BM4-54/3C	без смазки	3	54	160	27	3565×1500×1070	4250
2BM4-20/4		4	20	90	27	3000×1500×1072	3300
<u>2BM4-20/4C</u>		4	20	90	27	3565×1500×1270	3400

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<u>202ВП-12/3М</u>		4,5	12	49	53	1920×1975×1330	2280
<u>305ВП-40/3</u>		4,5	40	178	45	2560×1930×2400	5730
<u>3С5ВП-40/3</u>		4,5	40	183	45	2810×1930×2650	6100
<u>ВП2-10/9М</u>		8	12	75		1670×1260×1700	2800
<u>2ВМ2,5-14/9</u>		8	14,7	90		1400×2200×1750	3000
<u>ВП3-20/9</u>		8	22	132		2370×1620×2200	4700
<u>4ВМ2,5-28/9</u>		8	29	200		2400×1800×1600	6400
<u>ВП-50/8М</u>		8	50	300		3900×2500×3400	13000
<u>302ВП-10/8М</u>		9	10	57	40	1650×1330×1625	2300
<u>3С2ВП-10/8М</u>		9	10	59	40	1860×1330×1860	3130
2ВМ4-24/9		9	24	128	108	2685×1485×2020	5300
2ВМ4-24/9С	без смазки	9	24	137	110	3740×1485×2300	5800
2ВМ4-27/9		9	27	144	130	3000×1485×2100	5300
2ВМ4-27/9С	без смазки	9	27	152	130	3500×1500×2050	5200
305ВП-30/8		9	30	159	135	2965×1880×2490	7300
<u>2ВМ10-50/9</u>		9	50	315	121	3500×4400×2840	8810
Среднее давление (19-71 бар)							
<u>302ВП-6/18</u>		19	6	52	58	1630×1330×1825	2370
<u>505ВП-20/18</u>		19	20	168	190	2495×1930×2365	6030
2ВМ4-15/25М2		25	15	133	90	2975×1485×2220	4830
2ВМ4-15/25СМ1	без смазки	25	15	140	68	4200×1670×2480	5250
<u>2ВМ2,5-6/30</u>		30	6	90		1400×2700×2200	3500
2ВМ2,5-6/35		36	6	64	53	2750×1455×1825	2400
2ВМ4-13/36		36	13	148	115	3170×1485×1900	5200
2ВМ4-13/36С	без смазки	36	13	155	115	3730×1485×1900	5300
<u>305ВП-20/35</u>		36	20	192	170	2665×1930×2415	6510
4ВМ2,5-14/40		40	14,7	200		2400×1800×1700	5400
2ВМ4-12/65М1		65	12	140	100	3175×1975×2420	5050
<u>302ВП-5/70</u>		71	5	64	48	2745×1885×1870	2520
2ВМ4-13/71		71	13	160	120	3477×2275×1900	4950
2ВМ4-13/71С	без смазки	71	13	160	120	4039×2275×1900	5140
4ВМ2,5-14/71		71	14,7	200		2400×1800×1700	5400
305ВП-16/70		71	16	190	110	3725×2170×2740	7480
Высокое давление (100-401 бар)							
<u>2ВМ2,5-6/101</u>		100	6	90		1400×2700×2200	3700
2ВМ2,5-9/101М		100	9	90		1400×2700×2200	3700
2ВМ2,5-							

14/101		100	14,7	250		2400×1800×1700	5400
402ВП-4/150		151	4	63	50	2960×1885×2185	2700
2ВМ4-9,6/161М1		161	9,6	142	100	3330×1500×2160	5700
2ВМ2,5-5/221		220	4,7	90		1650×2850×2200	4250
2ВМ2,5-9/220		220	9	110		1600×2700×2200	4200
7ВП-20/220		220	20	315		8630×5000×3800	14630
402ВП-4/220		221	4	68	50	3180×1855×2280	2900
4ВМ2,5-14/251		250	14	250		2510×2000×1850	5800
402ВП-4/400		401	4	73	58	3300×2245×2285	3100
2ВМ4-8/401		401	8	140	116	3845×1500×2230	6200

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93